# 승강기 중보수 및 부품교체 예정자료

#### ○ 부품 내역(부품대만 지급)

연 번	엘리베이터			
	품 목	규 격	수 량	비고
1	INVERTER	현대 11KW	10EA	납품실적必
2	M33	현대 정품	4EA	납품실적必
3	TCB-5	n	10EA	
4	CCB-5	n	10EA	
5	OPB-340	n	8EA	
6	DOOR INVERTER	n	6EA	
7	멀티빔	n	10EA	
8	GATEWAY	IPEX	1EA	
9	GATEWAY	AP2120N-16	2EA	
10	HPI	현대 정품	25EA	
11	CPI	현대 정품	4EA	
12	EPB-100	현대 정품	10EA	
13				
14				
15				
16				

### ○ 중보수 내역

ત્ર મો	엘리베이터			
연 번	품 목	규 격	수 량	비고
1	주로프(괘법역 2호기)	10Ø 철심	1대	납품실적必
2	주로프(서부산역 1호기)	n	1대	
3	주로프(서부산역 2호기)	n	1대	
4	주로프(공항역 1호기)	n	1대	
5	주로프(공항역 2호기)	n	1대	
6	주로프(덕두역 1호기)	n	1대	
7	주로프(덕두역 2호기)	n	1대	
8	주로프(대저역 2호기)	n	1대	
9	주로프(대사역 3호기)	n	1대	
10	주로프(대사역 4호기)	n	1대	
11	주로프(지내역 2호기)	n	1대	
12	주로프(지내역 3호기)	n	1대	
13	주로프(박물관역 3호기)	n	1대	
14	주로프(장신대역 3호기)	n	1대	
15	주로프(장신대역 4호기)	n	1대	
16	주로프(가야대역 3호기)	n,	1대	

※ 주로프 교체 : 4인/공 기준

## ○ 부품 내역(부품대만 지급)

연 번	에스컬레이터			비고
선 번	품 목	규 격	수 량	비꼬
1	프레스롤러	현대 정품	15EA	
2	가이드스트립	현대 정품	304.4M	
3	콤보 플레이트	1200형	4EA	
4	체인 (사상역 6,7호기)	#80 인증서 첨부	2EA	
5	체인	#80-2 인증서 첨부	26EA	
6	체인 (사상역3,6~9,대저역5)	#100-2 인증서 첨부	6EA	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

## ○ 중보수 내역

연 번	에스컬레이터			H) ¬
	품 목	규 격	수 량	비고
1	핸드레일(사상역 1호기 좌)	우레탄	38.534M	납품실적必
2	핸드레일(사상역 1호기 우)	"	38.534M	
3	핸드레일(사상역 5호기 우)	"	37.698M	
4	핸드레일(서부산역 2호기 좌)	"	37.984M	
5	핸드레일(공항역 4호기 우)	"	37.794M	
6	핸드레일(덕두역 1호기 좌)	"	38.664M	
7	핸드레일(덕두역 1호기 우)	"	36.664M	
8	핸드레일(대저역 1호기 우)	"	37.794M	
9	핸드레일(대저역 2호기 좌)	"	37.794M	
10	핸드레일(대저역 2호기 우)	"	37.794M	
11	핸드레일(대저역 4호기 좌)	"	37.794M	
12	핸드레일(대저역 4호기 우)	"	37.794M	
13	핸드레일(대저역 5호기 좌)	"	33.318M	
14	핸드레일(대저역 6호기 좌)	"	33.318M	
15	핸드레일(대저역 6호기 우)	"	33.318M	
16	스텝롤러(사상역 1호기)	"	188EA	납품실적必
17	스텝롤러(사상역 2호기)	"	188EA	
18	스텝롤러(대저역 1호기)	"	184EA	
19	스텝롤러(대저역 2호기)	"	184EA	
20	스텝롤러(대저역 3호기)	"	184EA	
21	스텝롤러(대저역 4호기)	"	184EA	
22	역주행방지장치(인버터포함)	서광,제일 6M이상/현대인버터	20EA	
23	잭샤프트	1200형 #80-2	_	고장발생시
24	DRIVE UNIT	11K 현대 정품	_	고장발생시
25	스텝체인	현대 정품	_	고장발생시

※ 1. 핸드레일 교체 : 6인/공 기준
2. 스텝롤러 교체 : 3인/공 기준
3. 역주행방지장치 : 6인/공 기준